

АКТ № 1-2023

Осмотра и проверки оборудования спортивной площадки

г. Киров

29.08.2023

Владелец МБОУ СОШ № 40 г. Кирова

Адрес установки г. Киров, ул. Красина, 41

Характеристика поверхности спортивной площадки:

- Баскетбольная площадка – асфальтовое покрытие.
- Площадка ГТО - покрытие из резиновой крошки толщиной 10 мм. по бетонному основанию.
- Дорожка для прыжков в длину с прыжковой ямой - покрытие дорожки - резиновая крошки толщиной 10 мм. по бетонному основанию; прыжковая яма – песчаная подушка.
- Волейбольная площадка - асфальтовое покрытие.
- Футбольное поле – грунтовое покрытие.

Перечень оборудования

Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
Оборудование спортивное (Romana)	состояние удовлетворительное	нет	протяжка крепежных элементов	
Лабиринт (Romana)	состояние удовлетворительное	нет	протяжка крепежных элементов	
Рукоход (Romana)	состояние удовлетворительное	нет	протяжка крепежных элементов	
Турник Тройной каскад (Romana)	состояние удовлетворительное	нет	протяжка крепежных элементов	
Брусья (Romana)	состояние удовлетворительное	нет	протяжка крепежных элементов	
Скамья наклонная (Romana)	состояние удовлетворительное	нет	протяжка крепежных элементов	
Скамья с брусом (Romana)	состояние удовлетворительное	нет	протяжка крепежных элементов	
Шведская стенка (Romana)	состояние удовлетворительное	нет	протяжка крепежных элементов	
Стенд (Romana)	состояние удовлетворительное	нет	протяжка крепежных элементов	
Дорожка для прыжков	состояние	зарастание	произведен	

в длину с прыжковой ямой	удовлетворительное	травой по периметру дорожки, недостаточно наполнение прыжковой ямы песком	покос травы, прыжковая яма заполнена песком	
Ворота футбольные	состояние удовлетворительное	нет		
Ворота футбольные (минифутбол)	состояние удовлетворительное	нет		
Баскетбольная площадка	состояние удовлетворительное	нет		
Теннисная площадка	состояние удовлетворительное	нет		
Футбольное поле	состояние удовлетворительное	зарастание травой	произведен покос травы	
Беговая дорожка	состояние удовлетворительное	зарастание травой по периметру дорожки	произведен покос травы	

Проведенный осмотр и проверка работоспособности спортивного оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Ответственный исполнитель:

Заместитель директора по безопасности

Уральский Д.Ю.

Заместитель директора по АХЧ

Тороцин А.В.

Заместитель директора по УВР

Шабурова Е.В.

М.П.